

USB download 软件下载说明

- 1、插入 USB 摄像头到 windows 系统的 USB 口
- 2、使用 YhwUsbLoad V2.1.0.exe 进行程序下载，如果同时接有多个摄像头设备可能需要选择一下摄像头，打开 exe 如下图：

点击固件按钮加载固件文件



- 3、点击烧写直到进度条完成，然后对摄像头重新上下电升级完成